

Glasfilt Forbehandlet

Flügger filt og vev til oppsetting på vegg og tak. Gir et estetisk uttrykk med eller uten mønster avhengig av valgt design. Forsterker overflaten og motvirker sprekkdannelse. Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge.



Produktbeskrivelse

Forbehandlet glassfilt til oppsetting på vegger og tak. Vekt 60 g/m². Meget lett og enkel oppsetting. Sugende overflate som trenger grunnmaling ved kritisk lysinnfall. Vekt 100 g/m². Lett og enkel oppsetting. Svakt sugende overflate som trenger grunnmaling ved kritisk lysinnfall. Vekt 130 g/m². Lett og enkel oppsetting. Svakt sugende overflate som trenger grunnmaling ved kritisk lysinnfall. Vekt 200 g/m², mett overflate som ikke trenger grunnmaling.

- Lett og enkel oppsetting
- Forsterker overflaten
- Motvirker sprekkdannelse

Anvendelse

Oppholdsrom, gangarealer, entré, kontor, kjøkken, toalett, forretningslokaler, klinikk og butikk. Anvendes ikke til overflater hvor det stilles krav til vann- og dampnett våtromssikring. Betong, lettbetong, puss, gipskartong og fibergips.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping. Eksisterende tapet fjernes. Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes ved rengjøring. Vannoppløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres og behandles med sperrende grunnmaling. Harde, glatte underlag mattslipes og grunnmales. Sprekker, ujevnheter og hull utjevnes ved sparkling. Sugende og porøse underlag grunnes.

Påføring

Filtet skjæres i fulle lengder svarende til den overflaten som skal kles, + 10 cm til renskjæring. Lim påføres jevnt på underlaget, 1–2 baner av gangen. Sett opp banene ved støting kant i kant eller med overlapping og gjennomskjæring av samlingen. Press luftlommer ut med vevsparkel. Renskjær overskytende filt mot tilstøtende overflater. Tørk av overskytende festemiddel med svamp og lunkent vann. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat

Forventet resultat

Ensartet jevn overflate. Ujevnheter fra underlaget kan forekomme. Overmales når kledningens overflate er tørr. Grunnmales ved kritisk lysinnfall. Mellomslip evt. etter at grunnmalingen er tørr. Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge, best resultat oppnås ved to behandlinger. Belast overflaten med forsiktighet til behandlingen er helt gjennomherdet.

Nyttig informasjon

Anbefalt lim: Flügger Adhesive 377 Easy + 130 g: Flügger Adhesive 378 Strong

OBS!

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

Supplerende Info

Fjern mest mulig lim fra verktøy før vasking i vann. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

Tekniske data

Produkt type	Filt og vev
Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Trekkstyrke Vannret (kPa / 5cm)	26
Trekkstyrke lodrett (kPa /5 cm)	21
Arbeidstemperatur	Min. +10°C

Nåværende TDS Versjon

februar 2021

Erstatter TDS Versjon

desember 2021